


DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Fraises rotatives en carbure de tungstène (forme cylindrique)

Matériau : carbure de tungstène à double coupe Tige : 6 mm Taille de la tête : 8 mm Les fraises en carbure sont utilisées pour le façonnage, le meulage et pour l'élimination des arêtes vives, des bavures et de l'excès de matériau (ébavurage) Utilisées sur des matrices pneumatiques ou électriques broyeurs Emballés dans une boîte en plastique



UTILISATION

Polissage et meulage des métaux

POINTS DE VENTE

Longévité